ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1959 /QĐ-UBND	*Tây Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kênh Dương Văn Dương (đường liên ấp 1 - ấp 4), xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tây Ninh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển;

Căn cứ Quyết định số 9720/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND tỉnh về việc phân công công việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026;

Theo Biên bản ngày 16/10/2025 về việc kiểm tra, khảo sát tình hình sạt lở bờ kênh Dương Văn Dương (đường liên ấp 1 - ấp 4), xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 11176/TTr-SNNMT ngày 08/12/2025, Báo cáo số 1168/BC-SNNMT ngày 19/01/2026; Tờ trình số 1865/TTr-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã Thạnh Hóa; Báo cáo số 2485/BC-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Thạnh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kênh Dương Văn Dương (đường liên ấp 1 - ấp 4), xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, với diễn biến và phạm vi như sau:

1. Hiện trạng và diễn biến sạt lở: Tuyến bờ kênh Dương Văn Dương, xã Thạnh Hóa hay còn gọi là đường liên ấp 1 - ấp 4 (nay là đường liên ấp An Đông

- Thủy Tây) thuộc phân cấp quản lý của UBND xã Thạnh Hóa; quy mô công trình có bề rộng mặt 3,0 m, kết cấu mặt bờ kênh làm bằng bê tông xi măng, dày 12 cm (đầu tư năm 2020) phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực. Hiện trạng toàn bộ phần lưu không bảo vệ bờ kênh đã bị xói lở, ăn sâu vào trong bờ kênh gây ra tình trạng sạt lở, sụt lún bờ kênh, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của người dân khi lưu thông qua lại khu vực này; những ngày đầu tháng 11/2025 trên địa bàn tỉnh xảy ra các đợt mưa lớn kết hợp với lũ, triều cường tiếp tục đổ về, dâng cao, các điểm sạt lở xảy ra ngày càng nguy hiểm hơn.

Theo số liệu khảo sát thực tế, dọc theo tuyến bờ kênh Dương Văn Dương, xã Thạnh Hóa đã xuất hiện 11 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, với tổng chiều dài sạt lở khoảng 221 m, đang đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân sinh sống, đi lại qua khu vực sạt lở (trong khu vực có khoảng 500 hộ dân) và đặc biệt đây là tuyến giao thông liên ấp huyết mạch của xã; ngoài ra trên tuyến này còn khoảng 21 vị trí cống đang bị hư hỏng, có nguy cơ xảy ra sạt lở trong thời gian tới. Trong đó:

- Điểm 1: Tại vị trí Km4+060 (gần hộ Lê Hoàng Điệp, ấp Cả Thơm), chiều dài sạt lở khoảng 15 m, lấn sâu vào trong từ mép bờ kênh đến đường đan bê tông từ 3-4 m, độ sâu từ mép bờ đến đáy kênh khoảng 5 m, độ lún so với mặt đường hiện trạng từ 3-5 cm, nền đường xuất hiện nhiều vết nứt chiều rộng từ 3-5 cm, ngày càng có chiều hướng nghiêng, trượt về phía kênh và sạt lở bất kỳ lúc nào.

- Điểm 2: Tại vị trí Km4+150 (số nhà 22, ấp Cả Thơm), chiều dài sạt lở, sụt lún khoảng 30m, lấn sâu vào trong đến mép bờ kênh từ 1-3 m, sạt lở tạo hàm ếch, khoét sâu vào trong thân đường đan khoảng 0,5 m ngoài ra mặt đường còn xuất hiện nhiều vết rạn nứt, bị sụp lún mặt đường từ 10-15 cm và làm hư hỏng mặt bê tông, có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân khi qua lại khu vực này (nhất là vào ban đêm).

- Điểm 3: Tại vị trí Km4+350 (nhà số 14, ấp Cả Thơm), chiều dài sạt lở 10 m, lấn sâu vào trong từ mép bờ kênh đến đường đan bê tông 3-4 m, dưới tấm đan có đường cống thoát nước bị hư hỏng, sạt lở tạo hàm ếch, khoét sâu vào trong thân đường đan khoảng 0,5-1,0 m, làm sụt lún mặt đan từ 10-20 cm có nguy cơ làm sụt lún đường đan bê tông bất cứ lúc nào và đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân lưu thông qua lại tuyến đường này.

- Điểm 4: Tại vị trí Km4+450 (gần hộ dân Huỳnh Văn Thông, nhà số 10, ấp Cả Thơm), chiều dài 15 m, sạt lở lấn sâu từ mép bờ kênh đến mép đường đan bê tông từ 3-4 m, mặt đan bê tông bị bong tróc, vỡ ra từng mảng và xuất hiện nhiều vết răn nứt từ 10-15 cm đến giữa thân đường bê tông, sạt lở tạo hàm ếch, khoét sâu vào trong thân đường đan khoảng 0,5-1,0 m và có chiều hướng nghiêng, trượt về phía kênh, nguy cơ đe dọa đến an toàn cho người dân qua lại khu vực này.

- Điểm 5: Tại vị trí Km4+660 (gần hộ dân Huỳnh Văn Tâm, nhà số 6, ấp Cả Thơm), chiều dài 15 m, sạt lở lấn sâu vào đến sát mép đường bê tông từ 3-4 m, dưới tấm đan có cống thoát nước bị hư hỏng, sạt lở tạo hàm ếch, khoét sâu vào

trong thân đường bê tông khoảng 0,5-1,0 m, tạo thành nhiều vết nứt giữa thân đường bê tông từ 2-3 cm và có nguy cơ gây sạt lở thêm đe dọa đến an toàn cho người dân.

- Điểm 6: Tại vị trí K5+880 (ngay cầu Kênh 3, gần hộ dân Lê Văn Hiếu, ấp Thủy Tây), chiều dài 30 m, sạt lở lấn sâu vào sát chân mố cầu Kênh 3, mặt đan bê tông có nhiều vết răn nứt từ 2-3 cm và có nguy cơ gây sạt lở thêm đe dọa đến an toàn công trình cầu giao thông nông thôn và cho người dân.

- Điểm 7: Tại vị trí Km6+650 (gần hộ dân Đoàn Tấn Hải, ấp Bún Bà Của), chiều dài 15 m, sạt lở lấn sâu từ mép bờ kênh đến mép đường đan bê tông từ 3-4 m, mặt đan bê tông bị sụt lún, hư hỏng, có xu hướng nghiêng, trượt về phía kênh và xuất hiện nhiều vết răn nứt từ 3-5 cm so với mặt đường hiện trạng, nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng cho người dân qua lại khu vực này.

- Điểm 8: Tại vị trí Km6+800 (gần nhà hộ dân Tô Văn Ngọc, Trần Minh Dũng, ấp Thủy Tây), chiều dài 30 m, sạt lở lấn sâu vào đến sát mép đường bê tông từ 3-4 m, dưới tấm đan có đường cống thoát nước bị hư hỏng gây ra hiện tượng bị đứt gãy mặt đan với độ lún từ 5-10 cm so với mặt đường hiện trạng và có chiều hướng nghiêng, sạt trượt về phía kênh gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực.

- Điểm 9: Tại vị trí Km7+960 (vị trí nhà số 172, ấp Thủy Tây), chiều dài 20 m, sạt lở lấn sâu từ mép bờ kênh đến mép đường đan bê tông từ 3-4 m, mặt đan bê tông bị bong tróc, hư hỏng nặng và vỡ ra từng mảng, mức độ sụt lún mặt tấm đan từ 15-20 cm so với mặt đường hiện trạng và tiếp tục có chiều hướng nghiêng, trượt về phía kênh.

- Điểm 10: Tại vị trí Km9+240 (gần nhà Đinh Văn Tánh, ấp Thủy Tây), chiều dài 21 m, sạt lở lấn sâu từ mép bờ kênh đến mép đường đan bê tông từ 3-4 m, dưới tấm đan có đường cống thoát nước bị hư hỏng, sạt lở tạo hàm ếch, khoét sâu vào trong thân đường đan khoảng 0,5-1,0 m, làm sụt lún mặt đan từ 5-10 cm và có chiều hướng nghiêng về phía kênh, nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân qua lại tuyến đường này.

- Điểm 11: Tại vị trí Km10+540 (cống Lý Văn Lành gần nhà Trần Thị Bạch Tự, ấp Thủy Tây), chiều dài sạt lở 20 m, sạt lở cuốn trôi hết phần đất bên dưới mặt đan, làm sụp lún, đứt gẫy mặt đan chiều dài khoảng 1,5 m và có hiện tượng xuất hiện nhiều vết nứt nguy cơ tiếp tục sụp lún thêm, địa phương đã làm cầu tạm để các phương tiện và người dân đi lại qua tuyến đường, nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân qua lại tuyến đường này.

2. Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực sạt lở có tổng chiều dài sạt lở khoảng 221 m (với 11 điểm sạt lở), làm mất toàn bộ lưu không bờ kênh, mái kênh, đất sạt lở sâu vào trong, sạt lở dạng hàm ếch, có chỗ ăn sâu gần giữa bờ kênh gây ra tình trạng sụt lún, sập đổ, hư hỏng mặt đan bê tông. Sự cố sạt lở gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân khi đi lại qua các vị trí bị sạt lở và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn về tính mạng, tài sản của người dân hiện sinh sống và đi lại trên tuyến đường mỗi ngày *(trong khu vực hiện có 500 hộ dân đang sinh sống).*

3. Nguyên nhân sạt lở: Do khu vực này có nhiều tàu thuyền lớn lưu thông qua lại, kết hợp với dòng chảy mạnh do lũ đổ ra sông Vàm Cỏ Tây và triều cường lên xuống hàng ngày đã làm đất lưu không bảo vệ bờ kênh bị nước cuốn trôi, tạo thành hố sâu, hở hàm ếch, kéo theo tình trạng sạt lở đất ăn sâu vào phía trong bờ kênh (thân đường) ngày càng nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng.

Điều 2. Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra; việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển và tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều:

- Sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm (nếu có).

- Thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị thuộc thẩm quyền xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở.

- Tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, phê duyệt phương án và huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

- Huy động mọi nguồn lực (bao gồm cả nguồn lực từ Quỹ phòng, chống thiên tai) để xử lý khẩn cấp sự cố công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng do thiên tai.

- Các biện pháp cần thiết khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND xã Thạnh Hóa chủ trì, thực hiện các công việc sau:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở bờ kênh, nguy cơ đổ sụp bờ kênh ảnh hưởng đến nhà dân, cần thiết chủ động di dời dân cư nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và tổ chức sớm ổn định cuộc sống của các hộ dân đang sinh sống trong khu vực; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng khẩn cấp này; tiếp tục vận động người dân trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở thường xuyên, theo dõi diễn biến sạt lở để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng; tuyên truyền cảnh báo sạt lở, nghiêm cấm người dân đến gần khu vực đang xảy ra sạt lở nguy hiểm; không cho các phương tiện thủy neo đậu trong vùng sạt lở; bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự khu vực; tổ chức điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đầu tư các cụm tuyến dân cư để di dời các hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi an toàn trong trường hợp cần thiết.

- Tổ chức khảo sát, lựa chọn giải pháp và lập thủ tục đầu tư dự án phòng,

chống sạt lở nêu trên theo tình huống khẩn cấp theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và tổ chức triển khai thực hiện công trình theo tình huống khẩn cấp theo đúng quy định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Thạnh Hóa rà soát, cập nhật vành đai sạt lở; phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình sạt lở, kịp thời báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung khảo sát, báo cáo, đề xuất và hồ sơ trình tự, thủ tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra UBND xã Thạnh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phòng, chống sạt lở nêu trên theo đúng quy định, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

- Căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, cơ quan tham mưu trình người có thẩm quyền ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai theo đúng quy định.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiện công trình khẩn cấp phòng chống sạt lở nêu trên theo đúng quy định.

4. Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Tây Ninh kịp thời đưa tin để thông tin, cảnh báo về tình trạng khẩn cấp này để Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu vực có sự cố sạt lở biết mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục Quản lý Đê điều và PCTT;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu VT, Luân

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Minh Lâm